

Níže je **kompletní, přesná a plně detailní rekapitulace** všech rozhodnutí, pravidel, architektonických závěrů a technických principů, na kterých jsme se společně shodli pro návrh funkce **LCNC – STARTING**. Je to dlouhé, strukturované a přesné, jak jste požadoval. Slouží jako uzavření první etapy návrhu architektury.

---

---

---

## \*\*REKAPITULACE CELÉ ARCHITEKTURY

---

LINUXCNC – STARTING STATE (OFF → STARTING → ON)\*\*

---

---

Rozděleno do sekcí:

1. **Motivace a cíle**
  2. **Nový stavový automat (OFF → STARTING → ON)**
  3. **Konfigurace v INI**
  4. **Nové HAL piny – domény a názvosloví**
  5. **Sekvenční logika STARTING**
  6. **Čtení a správa READY signálů**
  7. **Timeout STARTING + logika selhání**
  8. **Interrupce uživatelem (OFF během STARTING)**
  9. **E-STOP a jiné prioritní stavy**
  10. **Chybová hlášení GUI vs. terminál**
  11. **Umístění logiky – TASK jako vlastník**
  12. **Varianty, které jsme zamítli a proč**
  13. **Další rozšiřitelné prvky (machine.state)**
  14. **Shrnutí architektonických zásad**
  15. **Co zbývá navrhnout v etapě 2 (implementační)**
- 
- 
- 

---

---

---

## 1. Motivace a cíle

---

---

---

Pro výrobní stroje existují případy, kdy po zapnutí stroje (STATE\_ON) nestačí jen povolit drivery os a vřetena. Profesionální drivery často poskytují signál **READY** a některé další subsystemy (hydraulika, pneumatika, PLC logika...) se musí připravit dříve, než lze stroj označit jako ON.

Cíle:

- Zavést nový mezistav **STARTING** mezi OFF a ON.
  - Zajistit volitelnost této logiky v INI souboru.
  - Nepoškodit existující instalace (výchozí = staré chování).
  - Nepřidat povinnost modifikovat ostatní GUI.
  - Zachovat architektonickou čistotu backendu LCNC.
- 
- 
- 

---

---

---

## 2. Nový stavový automat: OFF → STARTING → ON

---

---

---

**Nový stav:**

```
EMC_TASK_STATE_STARTING
```

Startovací sekvence:

1. Task obdrží příkaz ON (NML state = EMC\_STATE\_ON).
2. Pokud INI říká STARTING=TRUE → stroj nepřejde rovnou do ON.

3. Task přepne do stavu STARTING.
4. Spustí sekvenční ověřování readiness.
5. Po úspěchu task nastaví být ve stavu ON.

V případě selhání STARTING → OFF.

---

---

---

## 3. Konfigurace v INI

---

---

---

Sekce:

```
[TASK]
STARTING = TRUE|FALSE
STARTING_TIMEOUT = <integer or -1>
```

Význam:

- STARTING = TRUE → aktivuje celý mechanismus.
- STARTING = FALSE → LCNC funguje jako dosud (OFF → ON).
- STARTING\_TIMEOUT = -1 → nikdy timeout.
- STARTING\_TIMEOUT > 0 → maximální délka sekvence v sekundách.
- STARTING\_TIMEOUT = 0 → NEPLATNÁ hodnota → způsobí chybu při načítání INI.

Volba sekce [TASK] je správná, protože STARTING logika je plně úkolem úrovně task (NML, state machine).

---

---

---

## 4. Nové HAL piny – názvosloví a domény

---

---

---

Shodli jsme se na přesných názvech HAL pinů.

### A) Globální piny (machine-level)

Vytváří je **task**, protože jde o stav stroje jako celku.

#### TASK → HAL (stav STARTING)

```
machine.starting (bit OUT)
```

#### HAL → TASK (globální readiness)

```
machine.ready (bit IN)
```

Význam:

- machine.starting = task oznamuje, že běží startovací sekvence.
- machine.ready = integrátor oznamuje, že globální subsystémy jsou připraveny.

Použití domény machine.\* je správné:

- nepatří to halui (UI modul)
- nepatří to motion (RT řízení pohybu)
- není to iocontrol (toolchanger/IO logika)
- je to přesně doména „stav stroje“

Prefix `task.machine.*` jsme zvažovali, ale zavrhlí z ergonomických a architektonických důvodů.

---

## B) Piny pro joints (osové drivery)

---

Vytváří je task.

```
joint.N.amp-ready (bit IN)
```

Je to analogie existujících RT pinů:

- `joint.N.amp-enable-out`
- `joint.N.amp-fault-in`

Dává to konzistentní HAL jmenný prostor.

---

## C) Piny pro spindles (vřetena)

---

```
spindle.N.amp-ready (bit IN)
```

Také vytváří task.

---

=====

---

# 5. Sekvenční logika STARTING

---

=====

---

Shodli jsme se na přesném pořadí readiness kontrol:

## 1. Kontrola všech `joint.N.amp-ready`

---

- jeden po druhém
- v pořadí indexu N
- musí být všechny TRUE

## 2. Kontrola všech `spindle.N.amp-ready`

---

- stejný princip jako u joints

## 3. Kontrola `machine.ready`

---

- reprezentuje subsystémy stroje (hydraulika, pneumatika, PLC, chladicí jednotky...)
- 

Po úspěchu:

- Task nastaví `machine.starting = FALSE`.
  - Task přejde do stavu ON.
- 
- =====
- 

# 6. Čtení a správa READY signálů

---

Všechny HAL ready signály jsou **bit IN**. Task je čte periodicky během STARTING stavu.

Pokud je v konfiguraci volba `STARTING = FALSE` :

- Task žádné ready signály nečte.
- Piny se NEvytvářejí.
- Stroj přechází OFF → ON jako dnes.

## 7. Logika timeoutu STARTING

Pokud během STARTING:

- uplyne `STARTING_TIMEOUT` (pokud není -1)

Task:

1. Přepne `STARTING` → OFF
2. Sestaví seznam všech signálů, které byly FALSE
3. Operátorovi zobrazí pouze PRVNÍ selhaný signál
4. Terminál dostane seznam VŠECH selhaných signálů
5. Operátorovi vypíše i údaj o timeoutu (např. 10 s)

## 8. Interrupce uživatelem (OFF během STARTING)

Pokud uživatel:

- stiskne OFF
- GUI vyíše `EMC_STATE_OFF`
- `halui.machine.off` se aktivuje
- nebo dojde ke stavu ABORT

Task:

- přeruší STARTING
- přejde do OFF
- vypíše operátorovi hlášku: „Startování zrušeno uživatelem.“
- vypíše 1. selhaný ready signál
- v terminálu vypíše všechny selhané ready signály

## 9. E-STOP a jiné prioritní stavy

E-STOP má absolutní prioritu.

Pokud během STARTING dojde ke:

- fyzickému nouzovému tlačítku
- soft E-STOP (`halui.machine.estop`)

- safety PLC aktivaci ESTOP pinů

Task okamžitě:

- ukončí STARTING
- přepne do stavu EMC\_TASK\_STATE\_ESTOP
- NEVYPISUJE ready signály (nemají smysl)
- vypíše pouze hlášku:

Startování přerušeno nouzovým zastavením (E-STOP).

To je správné a průmyslově bezpečné.

Další případy s vyšší prioritou:

- motion fault
- servo fault
- driver fault
- HAL error

Také nikdy neukazují ready-signály.

---

---

---

## 10. Chybová hlášení – GUI vs. terminál

---

---

---

Shodli jsme se na filozofii:

### Operátor (GUI):

- zobrazít minimum
- pouze první selhaný signál
- a informaci o timeoutu nebo přerušení
- žádné přetěžování operátora

### Servis / terminál:

- kompletní diagnostika
- výpis všech FALSE pinů
- jasný log, který lze předat výrobcí stroje

Velmi profesionální přístup.

---

---

---

## 11. Umístění logiky – TASK jako vlastník

---

---

---

STARTING logika patří do:

### task, nikoli:

- halui (UI),
- motion (RT),
- iocontrol (IO),
- ani do GUI.

Důvody:

- Task vlastní stav stroje
- Task řídí přechody mezi stavy
- Task čeká (má interní smyčku)

- Task má přístup k NML
- Task je jediná správná úroveň pro tento mechanismus

Motion je RT a nesmí čekat. Halui není povinné a nemůže být zdrojem machine-state. IOControl má jinou doménu (toolchanger, M-kódy).

## 12. Varianty, které jsme výslovně zamítli

### A) Použít doménu `halui.machine.*`

**Zamítnuto:** halui je UI adaptér, volitelný modul, ne strojová logika.

### B) Nechat IOControl generovat ready piny

**Zamítnuto:** IOControl má jasnou, úzce specializovanou doménu (toolchange, chills, lube).

### C) Čist ready signály v motion

**Zamítnuto:** motion je realtime; nemá čekat; čistě RT vrstva.

### D) Vytvořit nový task prefix `task.machine.*`

**Možné, ale zamítnuto pro ergonomii a názvosloví** → zvolili jsme kratší, čistší DOMÉNU `machine.*`.

## 13. Možné budoucí rozšíření – machine.state

Volitelný pin do budoucna:

```
machine.state (s32 OUT)
```

Obsahoval by kompletní task state machine (ESTOP, OFF, STARTING, ON, RUNNING...).

Shodli jsme se, že:

- není nutné pro fázi 1
- není duplicita s `halui.machine.is-on` (protože `halui.machine.is-on` je jen boolean)
- `machine.state` je přesný a kompletní popis stavu stroje
- vhodné pro Gmoccapy, QtVCP a PLC-like integrace
- může být doplněn později

## 14. Shrnutí hlavních architektonických zásad

1. STARTING je volitelný stav mezi OFF a ON.

2. Aktivuje se přes INI [TASK] STARTING=TRUE .
3. HAL komunikace probíhá přes nové piny:
  - machine.starting (OUT)
  - machine.ready (IN)
  - joint.N.amp-ready (IN)
  - spindle.N.amp-ready (IN)
4. Sekvence readiness je pevná: joints → spindles → machine.
5. Timeout STARTING i uživatelské přerušení generují diagnostiku.
6. GUI dostává minimum hlášek, terminál maximum.
7. E-STOP, motion fault a safety stavy mají prioritu – bez ready diagnostiky.
8. Vše běží výhradně v tasku – architektonicky čisté.

---

---

## 15. Co můžeme řešit v další etapě (implementace)

---

---

1. Pseudokód celého STARTING automatu.
2. Umístění implementace v `emctask.cc` .
3. Přidání nového task state do `emctask.h` .
4. Inicializace nových HAL pinů.
5. Rozšíření NML hlášek pro GUI.
6. Úpravy v `emc/status` tak, aby GUI vidělo STARTING přes `stat()`.
7. Dokumentace HAL pinů (manpage styl).
8. Testovací scénáře.

---

---

## Závěrečné potvrzení

---

---

Ano – pokryli jsme celou architekturu integrace STARTING do LCNC:

- domény
- piny
- sekvenci
- INI konfiguraci
- stavový automat
- chování při chybách
- reakce na E-STOP a OFF
- výpisy do GUI a terminálu
- volitelnost
- kompatibilitu se stávajícími GUI a HAL
- a vše je architektonicky čisté, proveditelné a profesionální.

Pokud v této rekapitulaci něco nesouhlasí s vaší představou, okamžitě to opravíme. Pokud je vše v pořádku, můžeme začít s etapou návrhu implementace.