





# PU 370

TRANZISTOROVÉ MĚŘICE  
IZOLAČNÍCH ODPORŮ

100 V



500 V

# 371 PU

NAVOD  
K OBSLUZE

elektrické  
měřicí  
přístroje

**Metra Blansko**

$C_1 - 50 \mu F / 6V$   
 $R_1 - 100 \Omega \pm 10\%$   
 $R_2 - 25K/\Omega$   
 $R_3 - 10K$   
 $D - 1N4006$   
 $R_4 - 2K21$   
 $R_5 - 3M9$   
 $R_6 - 10K \pm 10\%$   
 GC 520

**EXPORT  
IMPORT  
KOVO**  
PRAHA  
CZECH REPUBLIC

## POUŽITÍ

Přístroje jsou určeny pro měření izolačních odporů

- ve venkovních a kabelových sítích střídavých a stejnosměrných
  - elektrických instalací
  - elektrických strojů a zařízení,
- zda vyhovují ustanovením Elektrotechnických předpisů ČSN.

Měřicí napětí 100 V se užívá pro měření izolačních odporů slaboproudých sítí a zařízení s provozním napětím do 100 V.

Měřicí napětí 500 V se užívá pro měření v elektrických zařízeních a sítích s provozním napětím 100 až 500 V.

## POPIS

Tranzistorové měřiče izolačních odporů jsou přímo ukazující ohmmetry, u kterých je měření odporu převedeno na měření proudu při známém měřicím napětí. Pro měření proudu je zde užito měřicího ústrojí magnetoelektrické s vnitřním magnetem a hrotovým uložením.

Přístroj je vestavěn do pouzdra z plastické hmoty, v jehož horní části jsou dvě zdičky pro nasunutí měřicích hrotů.

Na levém boku přístroje je potenciometr, určený k nastavení elektrické nuly při zkratovaných výstupních zdičkách.

Nearetované tlačítko, kterým se zapínají baterie jen po nejnětější dobu měření izolačního odporu, je umístěno na pravém boku přístroje.

Je-li tlačítko nestlačené, pak typ 100 V je stejnosměrný voltmetr s rozsahem 0 až 130 V; typ 500 V je zapojen jako doutnavkový indikátor vypnutého stavu kontrolovaných vedení v rozsahu 200 až 500 V.

Všechny elektrické součásti jsou umístěny na laminátové desce s plošnými spoji.

Zdrojem napájecího napětí jsou dva tužkové monočlánky (Baterie Slaný - typ 154 nebo 5081), z nichž pomocí tranzistorového měniče a křemíkového usměrňovače získáváme měřicí napětí o jmenovité hodnotě 100 V nebo 500 V.

Nezávislost měřeného odporu na stavu vybité baterie je zajištěna změnou citlivosti měřicího ústrojí pomocí potenciometru.

## POSTUP PŘI MĚŘENÍ

### 1 PŘEZKOUŠENÍ MECHANICKÉ NULY

Přístroj postavíme do vodorovné polohy, ukazovatel má být na dílku stupnice označeném „∞“.

Nastavení se provádí pomocí nulové korekce.

### 2 NASTAVENÍ ELEKTRICKÉ NULY

Při zkratovaných výstupních zdičkách +Rx, ↓, stiskneme tlačítko na pravém boku přístroje a potenciometrem na levém boku nastavíme ukazovatel na dílek stupnice označený „0“. Pokud nemůžeme nastavit elektrickou nulu, je nutné vyměnit baterie.

### 3 PŘIPOJENÍ MĚŘENÉHO OBJEKTU

Před každým měřením je nutno dbát na to, aby měřený objekt byl bez napětí. Měřič izolačních odporů 100 V slouží jako stejnosměrný voltmetr s rozsahem 0 až 130 V při nestisknutém tlačítku; typ 500 V je zapojený jako doutnavkový indikátor v rozsahu 200 až 500 V.

Je-li měřený objekt bez napětí, provedeme vlastní měření izolačního odporu stisknutím tlačítka. Izolační odpor odečítáme na stupnici cejchované přímo v MΩ.

### 4 ODPOJENÍ MĚŘENÉHO OBJEKTU

Při odpojování měřeného objektu od přístroje je třeba dbát na možnost nabití zbytkové kapacity a z toho vyplývající nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

## ÚDRŽBA

Přístroj neobsahuje kromě tlačítka a potenciometru žádné součásti s mechanickým pohybem, které jsou podrobeny opotřebení. Údržba spočívá pouze ve výměně baterií, které jsou přístupné po odejmutí spodního dílu přístroje.

Vybité baterie nesmí zůstat v přístroji.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Třída přesnosti	2,5 z délky stupnice
Délka stupnice	cca 50 mm
Zdroj měřicího napětí	tranzistorový měnič ss napětí, usměrňování pomocí Si-diod
Napájecí zdroj	2 ks tužkové monočlánky Baterie Slaný 5081 nebo 154

### ROZSAHY MĚŘENÍ ►

Typ 100 V	0-50 MΩ 0-130 V ss	střed stupnice 0,8 MΩ
Typ 500 V	0-200 MΩ 200-500 V	střed stupnice 8 MΩ doutnavková zkoušečka

Napětí naprázdno při čerstvých člancích je asi o 25 až 35 % vyšší než jmenovité napětí.

Odběr ze zdrojů v závislosti na měřeném odporu se pohybuje v mezích

Typ 100 V 15-30 mA

Typ 500 V 40-80 mA

Zkušební napětí 2 kV

---

### PODMÍNKY ZÁRUKY

Za tento měřicí přístroj a jeho příslušenství ručíme po dobu šesti měsíců ode dne jeho prodeje spotřebiteli, nejdéle však 18 měsíců od jeho vyskladnění. Vady vzniklé v této době nevhodným materiálem, chybnou konstrukcí, vadným provedením nebo nevhodným balením opravujeme zdarma, zašlete-li přístroj s neporušenými plombami na adresu naší provozovny:

META, v.p. SI v ČSR, provozovna 662  
ul. Jana Vrbý 7, 664 91 Ivančice

Tato provozovna provádí i pozáruční opravy

Záruka zaniká i během záruční doby v případě, provede-li držitel na přístroji změny nebo úpravy, zapojí-li přístroj nesprávně nebo na nesprávné hodnoty, byl-li přístroj násilně porušen, nebo skladován v rozporu s technickými podmínkami.

Reklamacce bez připojení záručního listu se neuznává.

Záruční oprava:

Datum předložení přístroje k reklamaci:

Kontroloval:

Datum:

Datum vyskladnění po opravě:

Záruka po opravě trvá do:

---



výrobní podnik SI v ČSR se sídlem v Brně  
Metodějova ul. č. 7, BRNO-KRÁLOVO POLE

# Záruční list

Název přístroje PU 371  
0-200 MΩ, 200-500V  
Typ  
Zkušební napětí: 2,5/Ω  
Rozsah 2 kV

Výrobní číslo OSVĚDČENÍ O JAKOSTI

Výrobní podnik META zaručuje, že jakost výše uvedeného přístroje odpovídá sjednaným technickým podmínkám a příslušným normám ČSN jež jsou uvedeny v technických podmínkách

Datum:
Kontroloval: META 25 OTK
Datum vyskladnění:

Datum prodeje uživateli:

Razítko prodejny: