

NÁVOD K OBSLUZE RYCHLOBĚŽNÉHO SOUSTRUHU S-21

O B S A H :

| | Strana | Obraz |
|--|--------|---------|
| A. Hlavní rozměry a technická data. | 4 | |
| B. Postavení stroje: | 5 | |
| 1. Doprava a zvedání pomocí jeřábu | 5 | 1 |
| 2. Postavení a vyrovnání | 5 | 2 |
| C. Uvedení stroje do chodu: | 5 | |
| 1. Mazání | 5 | 3 |
| 2. Chlazení | 6 | 3 |
| 3. Elektrická výzbroj | 7 | 4 - 5 |
| 4. Spuštění stroje a provoz na zkoušku | 7 | |
| D. Obsluha a ošetřování stroje: | 8 | |
| 1. Součásti k obsluze stroje | 8 | 6 |
| 2. Seřízení lamelové spojky | 9 | 7 |
| 3. Nastavení třecí brzdy | 9 | 8 |
| 4. Vymezení vůle uložení pracovního vřetena | 10 | 9 |
| 5. Posuvy a řezání závitů | 10 | 6 |
| 6. Vymezení vůle uložení vodícího šroubu | 13 | 10 |
| 7. Suportová skříň | 13 | 10 |
| 8. Udržování a seřizování suportu | 14 | 11 |
| 9. Nárazníkový válec | 15 | 12 |
| 10. Zařízení pro soustružení kuželů | 15 | 13 |
| 11. Zařízení pro podélné kopírování | 16 | 13 |
| 12. Koník | 16 | 14 |
| 13. Kleštinové upínání | 16 | 15 |
| E. Náhradní díly, | | |
| nomogramy a štitky: | 17 | |
| Lehce opotřebitelné dílce | 17 | |
| Seznam lehce opotřebitelných dílců | 17 | |
| Nomogram řezných rychlostí | | 16 |
| Seznam valivých ložisek a motorů | 18 | |
| Poloha nortonského bubnu a rychlosti vřetena | | 17 - 18 |
| F. Doslov. | 19 | |