



Seznam pro objednání náhradních dílů elektroinstalace (od r. 1968 -)

Označení ve schéma	Název	Typové označení	
		3x380-500 V, 50-60 Hz	3x220 V, 50-60 Hz
J1	Jističí relé	JR III-17A t.č. 10420	JR III-33 A t.č. 10422
F2	Jističí relé	JR III-0,4A t.č. 10410	JR III-0,6A t.č. 10411
P1	Pojistková patrona	t.č. 2410-25	t.č. 2420-50
P3	Pojistková vložka	t.č. 048-0,25 A	t.č. 048 - 2 A
P4	Pojistková vložka	t.č. 048-0,25 A	t.č. 048 - 0,25 A
P5	Pojistková vložka	t.č. 048-0,25 A	-
P6	Pojistková vložka	t.č. 048- 2 A	-
P7	Pojistková vložka	t.č. 048 -2 A	-
S1	Stykač	V 03 C - 220 V	V 13 C - 220 V
T1	Transformátor	S-TOC 055-900 JPOO	S-TOC 044-903 JPOO
Q1	ampérmetr	360A 0-10A osn. 15A	360A 0-50A osn. 26A
3x220-500 V, 50-60 Hz			
A1, A3	Tlačítko START	D6 1/0 t.č. 256201 - zelené	
A2, A4	tlačítko "STOP"	D6 0/1 t.č. 256202 - červené	
D1	sástrčka	t.č. 5435-10	
D1	sásvka	t.č. 5035-55/10	
H1, H2	žárovka signální	24V, 0,2A E 10	
O1	lampa	t.č. 11153	
P2	pojistková patrona	t.č. 2410-4	
S2	stykač	V 03 C - 220 V	
V1	hlavní vypínač	V 40 - R 01 - P2	
Jen pro 3x415 V, 50 Hz Δ			
B1	proudové relé pro rozběh	A 11-50 Hz - 3A kont. 1/0	
F1	tepelná ochrana proti běhu na dvě fáze	9/11 - QAD	

V objednávkách adresovaných nám uvádějte: a) Druh stroje, výr. číslo, rok výroby

b) Název součástí, označené ze schematech a typové označení součástí

Příklad: Pro revol. soustruh R 5 výr. č. 25124680, rok výroby 1965 objednáme:

1. Vzduchový stykač osn. S1 - typu V 13 C - 220 V, 50 Hz 1 ks

2. Tlačítko spínací osn. A1 - D6 1/0 t.č. 256201 - zelené 3 ks

.....

Poznámka: Pro stroje dodávané s upravenými přístroji pro tropy /tropické prostředí/ je třeba uvádět v objednávkách za každou typy přístroje doplňkovou značku TH.