


Svařit vodotěsně, metoda 141. Kontrola LT, ZT.
 zkušební tlak 3 - 10 BAR / 20min. kontrola úniků.
 Při svaření dodržet směr výstupů - srovnat osy !



- 1 Varný nátrubek TYP333, (36mm), s vnitřním závitem 1" celkem 2ks
- 2 Varný nátrubek, s vnitřním závitem 3/4" celkem 5ks
- 3 Trubka, bezešvá,
- 4 EN 10253-4, typ 3

POKUD NEJÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH mm		OPRACOVÁNÍ: Svařit		ODSTRANIT OSTŘÍ HRANY
JMÉNO	PODPIS	DATUM	NÁZEV:	
NAVRHL J.S.		9.5.2022	Flétna_nerez	
PŘEZKOUSĚL				
SCHVÁLIL				
VÝROBA				
MATERIÁL: Nerez, 1.4404		Č. VÝKRESU FLN-0905-2022		A4
HMOTNOST:		MĚŘÍTKO:		LIST 1 Z 1 LISTŮ