

Náhradní součásti

1. Seznam valivých ložisek.

Skupina	Číslo ložiska	Počet kusů	Běžné číslo
Hlavní náhon	1306	1	425
	2306	2	426
	3302x	1	427
	3307x	2	428
	6206	2	429
	6210	1	430
	6304	1	431
	6307	1	432
6306	2	433	
Stůl a stojan	1306	1	288
	5305	2	289
Smykadlo	2302	1	219
	2304	1	220
	51110	1	221
	51305	2	222

2 Seznam lehce opotřebitelných součástí.

Náhon:

OH4 21 043 bronzové pouzdro olejové pumpičky.

OH4 23 104 větší bronzové pouzdro čepu kladky náhonu na pohyb stolu.

OH4 23 105 menší bronzové pouzdro čepu kladky náhonu na pohyb stolu.

OH4 24 118 vodící pouzdro náhonu na pohyb stolu.

pos. 446 klín. řemen 13 x 8 x 1600.

Stůl a stojan

OH4 23 100 bronzové pouzdro kyvné páky stolu.

Smykadlo

OH4 23 097 pouzdro smykadla.

OH4 23 098 pouzdro kyvné páky smykadla.